

Liebfrauenkirche, Bocholt



© Remmers Gruppe AG Remmers Gruppe AG

Referenzkenndaten

- **Baumaßnahme**
Fassadensanierung , Fassadensanierung - Ziegelstein , Abdichtung - Restaurierung von Mauerwerk , Abdichtung
- **Objekttyp**
Historisch geschützte / historisch wertvolle Gebäude , Kirchen / Klöster
- **Objektadresse**
, 46397 Bocholt
- **Datum / Fertigstellung**
2020
- **Auftraggeber**
Kath. Kirchengemeinde Liebfrauen
- **Planer**
Derksen und Ritte Architektur
- **Verarbeiter**
Holz- und Bautenschutz J. Puvogel
- **Fachvertreter**
Papenbrock OHG
- **Besichtigung möglich?**
Nein

Beschreibung

Die katholische Kirche befindet sich im Westmünsterland und wurde 1786 erbaut. Nach einem Brand wurde die Kirche im Jahr 1955 wieder hergerichtet. Heute finden die regulären Messen in der Kirche statt.

Problemstellung

Der Turm der Liebfrauenkirche war durch Umwelteinflüsse und Stürme stark beschädigt. Daher war eine Gesamtanierung dringend notwendig. Die gesamte Fassade wurde neu verfugt und die stark belasteten Bereiche wurden zusätzlich mit MB 2K abgedichtet.

Eingesetzte Produktsysteme / Größen

› **FM TK**

Art. Nr. 1026



› **Betofix RM**

Art. Nr. 1092



› **Betofix R4**

Art. Nr. 1096



› **S-Protect M**

Art. Nr. 0919



› **Epoxy FAS 100**

Art. Nr. 0916



› **RM (*Standardfarbtöne:
Achtung! Nur solange
Vorrat reicht!)**

Art. Nr. 0750



› **Color PA**

Art. Nr. 6500



› **MB 2K**

Art. Nr. 3014




› **Tape VF 120**

Art. Nr. 5071



Impressionen



©



©



©



©



©



©

Weitere Informationen finden Sie unter:

<https://www.remmers.com/de/referenceDetail/26624>