

Kapitol, Havanna/Kuba



© Rostislav Ageev - Fotolia.com Rostislav Ageev - Fotolia.com

Referenzkenndaten

- **Baumaßnahme**
Fassadensanierung - Leisten ,
Fassadensanierung , Fassadensanierung -
Naturstein
- **Objekttyp**
Historisch geschützte / historisch wertvolle
Gebäude , Büro- und Verwaltungsgebäude ,
Rathäuser
- **Fläche**
30.000 m²
- **Objektadresse**
, Havanna/La Habana
- **Datum / Fertigstellung**
2019
- **Auftraggeber**
Dr. Eusebio Leal Spengler
- **Verarbeiter**
Michael Diegmann
- **Besichtigung möglich?**
Nein

Beschreibung

Das Kapitol von Havanna wurde 1929 gebaut und am 20. Mai des Jahres eingeweiht. Bis 1959 diente es als Sitz der Legislative. Das Gebiet auf dem sich das Kapitol befindet, war ursprünglich ein Sumpfbereich und wurde in der spanischen Kolonialzeit erst zur Beherbergung von Sklaven, dann als botanischer Garten genutzt. Das Kapitol wurde zwischen 1926 und 1929 errichtet. Im Jahre 2010 begann die aufwendige Renovierung des Gebäudes. Seit März 2018 wird wieder Besuchern der Zugang zum Gebäude gewährt. Die letzten Renovierungsarbeiten sollen bis zu den Feierlichkeiten zum 500. Jubiläum der Stadtgründung im November 2019 abgeschlossen sein. In Kürze wird das kubanische Parlament wieder in das Bauwerk einziehen.

Problemstellung

Die Fassade wurde in den letzten 90 Jahren stark verschmutzt. Auch die Sonne des Inselstaates in der Karibik setzte der Fassade stark zu. Ziel der Restaurierung war der Erhalt der ursprünglichen Struktur und Farbgebung. Die erneute Wasser- und Schadstoffaufnahme sollte verhindert werden.

Eingesetzte Produktsysteme / Größen

› Arte Mundit

Art. Nr. 222020



› Glaspudermehl

Art. Nr. 5280



› Color LA Fill Historic

Art. Nr. 6471



› Funcosil FC Historic

Art. Nr. 0611



Impressionen



©



©



©



©



©

Weitere Informationen finden Sie unter:

<https://www.remmers.com/de/referenceDetail/9036>