Evangelische Kirche, Perwenitz



© Remmers Remmers

Referenzkenndaten

- **Baumaßnahme**
  Fassadensanierung - Leisten , Fassadensanierung , Abdichtung - Restaurierung von Mauerwerk , Abdichtung
- **Objekttyp**
  Historisch geschützte / historisch wertvolle Gebäude
- **Objektadresse**
  , Schönewalde-Glien OT Perw
- **Auftraggeber**
  Evangelische Kirchengemeinde, Gemeindekirchenrat
- **Verarbeiter**
  W. Bork Baugeschäft
- **Besichtigung möglich?**
  Nein

Beschreibung

Die ersten schriftlichen Aufzeichnungen über die Kirche in Perwenitz finden sich 1540. Bis 1811 war sie die Mutterkirche der Region, danach wurde sie zur Tochterkirche von Paaren.Im Juni 1834 schlug der Blitz in den Kirchturm ein, der im Rundbogen (Schinkelschule) erbaute Neubau wurde 1840 vollendet.In den darauf folgenden Jahren fanden immer wieder Teilsanierungen und Erneuerungen statt.

Problemstellung

Aufgrund einer fehlenden horizontalen und vertikalen Abdichtung gab es Durchfeuchtungsschäden im Sockel.. Putzschäden und Ausbruchstellen fanden sich ebenfalls im Bereich Sockel und am Gesimse.

Eingesetzte Produktsysteme / Größen

› Kiesol
Art. Nr. 1810



› WP DS Levell
Art. Nr. 0426



› WP Sulfatex
Art. Nr. 0430




› SP Levell
Art. Nr. 0401



› PBD 2K
Art. Nr. 0886



› DS Protect
Art. Nr. 0823



› Primer HF
Art. Nr. 6438



› Color LA
Art. Nr. 6400



› SP Top Q2
Art. Nr. 0408



› CL Top Historic
Art. Nr. 0576



› Stucco GZ
Art. Nr. 0511



› Stucco FZ
Art. Nr. 0512



Referenz

› BFA

Art. Nr. 0673



› SP Top rapid

Art. Nr. 0404



› DS Protect Clip

Art. Nr. 0818



Impressionen



©



©



©

Weitere Informationen finden Sie unter:

https://www.remmers.com/de/referenceDetail/10307