Liebfrauenkirche, Bocholt



© Remmers Gruppe AG Remmers Gruppe AG

Referenzkenndaten

- **Baumaßnahme**
  Fassadensanierung , Fassadensanierung - Ziegelstein , Abdichtung - Restaurierung von Mauerwerk , Abdichtung
- **Objekttyp**
  Historisch geschützte / historisch wertvolle Gebäude , Kirchen / Klöster
- **Objektadresse**
  , 46397 Bocholt
- **Datum / Fertigstellung**
  2020
- **Auftraggeber**
  Kath. Kirchengemeinde Liebfrauen
- **Planer**
  Derksen und Ritte Architektur
- **Verarbeiter**
  Holz- und Bautenschutz J. Puvogel
- **Fachvertreter**
  Papenbrock OHG
- **Besichtigung möglich?**
  Nein

Beschreibung

Die katholische Kirche befindet sich im Westmünsterland und wurde 1786 erbaut. Nach einem Brand wurde die Kirche im Jahr 1955 wieder hergerichtet. Heute finden die regulären Messen in der Kirche statt.

Problemstellung

Der Turm der Liebfrauenkirche war durch Umwelteinflüsse und Stürme stark beschädigt. Daher war eine Gesamtsanierung dringend notwendig. Die gesamte Fassade wurde neu verfugt und die stark belasteten Bereiche wurden zusätzlich mit MB 2K abgedichtet.

Eingesetzte Produktsysteme / Größen

› FM TK
Art. Nr. 1026



› Betofix RM
Art. Nr. 1092



› Betofix R4
Art. Nr. 1096



› S-Protect M
Art. Nr. 0919



› Epoxy FAS 100
Art. Nr. 0916



› RM (*Standardfarbtöne: Achtung! Nur solange Vorrat reicht!)
Art. Nr. 0750



› Color PA
Art. Nr. 6500




› MB 2K
Art. Nr. 3014



› Tape VF 120
Art. Nr. 5071



Impressionen



©



©



©



©



©



©

Weitere Informationen finden Sie unter:

https://www.remmers.com/de/referenceDetail/26624