Baumsauna, Hilter



© Fotograf Fotograf

Referenzkenndaten

- **Baumaßnahme**
  Holzschutz - Holzhäuser / Holzfassaden , Holzschutz - Holz im Gartenbereich , Holzschutz
- **Objekttyp**
  Sonstige Gebäude , Schwimmbäder / Wellnessanlagen
- **Objektadresse**
  , 49176 Hilter
- **Datum / Fertigstellung**
  2020
- **Auftraggeber**
  Dorothea Hartmann
- **Verarbeiter**
  Tischlerei Bernhard Schweer
- **Fachvertreter**
  Thomas Schrick
- **Besichtigung möglich?**
  Nein

Beschreibung

In dem Baumhaus befindet sich eine Sauna, die in den alten Baum integriert wurde.

Problemstellung

Um die natürlichen Materialien optimal vor den Witterungseinflüssen zu schützen, kamen wasserbasierte Produkte zum Einsatz, die einen langfristigen Schutz vor Feuchtigkeit, UV-Strahlung, Bläue und Fäulnis bieten.

Eingesetzte Produktsysteme / Größen

› Induline M-400
Art. Nr. 3900



› Induline P-201
Art. Nr. 2491



› Induline I-900
Art. Nr. 3776



Impressionen



©

Weitere Informationen finden Sie unter:

https://www.remmers.com/de/referenceDetail/26434