

Mariä-Geburt-Kirche, Hýskov (CZ)



© Remmers Gruppe AG Remmers Gruppe AG

Referenzkenndaten

- | | |
|---|--|
| ■ Baumaßnahme
Fassadensanierung , Fassadensanierung -
Naturstein | ■ Auftraggeber
Kostel Narození Panny Marie |
| ■ Objekttyp
Historisch geschützte / historisch wertvolle
Gebäude , Kirchen / Klöster | ■ Besichtigung möglich?
Nein |
| ■ Fläche
300 m² | |
| ■ Objektadresse
, Hýskov | |

Beschreibung

Die neoromantische Kirche in Hýskov wurde 1850 erbaut. Bis 1910 wurde es im ursprünglichen Sinne verwendet. Danach wurden nur die notwendigsten Sanierungsarbeiten durchgeführt und 1984 für 14 Jahre vollständig geschlossen. Heute wurde die Kirche renoviert und erstrahlt wieder in neuem Glanz.

Problemstellung

Der Sockel der Kirche war aufgrund der ständigen Belastung durch direkte Nässe und Spritzwasser vom Boden stark belastet. Es sollte eine Lösung gefunden werden, die langfristig Abhilfe schafft und den Sockel optimal schützt. Dabei waren eine hohe Frostbeständigkeit und eine gute Diffusion der Restfeuchte besonders wichtige Kriterien für die Auswahl des Materials.

Eingesetzte Produktsysteme / Größen

> Color CL Historic

Art. Nr. 6569



> SP Levell

Art. Nr. 0401



Impressionen



©



©



©

Weitere Informationen finden Sie unter:

<https://www.remmers.com/de/referenceDetail/13442>