Catedral de la Habana, Havanna



© Michael Diegmann Michael Diegmann

Referenzkenndaten

- **Baumaßnahme**
  Fassadensanierung
- **Objekttyp**
  Historisch geschützte / historisch wertvolle Gebäude , Kirchen / Klöster
- **Objektadresse**
  , Havanna
- **Auftraggeber**
  Oficina del Historiador de La Habana
- **Verarbeiter**
  MD Projektmanagement GmbH
- **Besichtigung möglich?**
  Ja

Beschreibung

Die Kathedrale von Havanna ist eine von elf katholischen Kathedralen auf der Insel. Sie wurde von 1748 bis 1777 auf dem Plaza de la Catedral erbaut und dient als Sitz der römisch-katholischen Erzdiözese San Cristóbal de la Habana. Die drei Kirchenschiffe der Kathedrale formen eine barocke Basilika.

Problemstellung

Die Fassade war in großen Teilen von stark dunkel verfärbten und teilweise zentimeterstarken Gipsablagerungen und Verunreinigungen gekennzeichnet. Nach gründlicher Reinigung und Untersuchung der Fassade, wurde zunächst ein Steinfestiger aufgetragen, der selbst auf feinporösem Gestein und mineralischen Baustoffen mit geringer Saugfähigkeit genutzt werden kann. Es folgten eine Imprägnierung und Ausbesserungen der Fassadenelemente. Die gewählten Produkte sind spezifisch für die Nutzung an historischem Mauerwerk vorgesehen. Abschließend wurden verfärbte Flächen mit einer halblasierenden, wasserabweisenden Siliconharzfarbe nachbehandelt.

Eingesetzte Produktsysteme / Größen

› FM Historic
Art. Nr. 0573



› PC 2K 45
Art. Nr. 0941



› Funcosil FC Historic
Art. Nr. 0611



› Color LA Historic
Art. Nr. 6476



› KSE 100
Art. Nr. 0719




› CL Top Historic
Art. Nr. 0576




Impressionen



©



©



©



©



©

Weitere Informationen finden Sie unter:

https://www.remmers.com/de/referenceDetail/39042