

Wohnanlagen (Balkonsanierung), Oldenburg



© Remmers Remmers

Referenzkenndaten

- **Baumaßnahme**
Bodenschutz , Betonsanierung , Bodenschutz - rutschhemmende Systeme
- **Besichtigung möglich?**
Nein
- **Objekttyp**
Mehrfamilienhäuser
- **Objektadresse**
, 26133 Oldenburg
- **Datum / Fertigstellung**
2017

Beschreibung

Die GSG Oldenburg Bau- und Wohngesellschaft mbH betreut seit ihrer Gründung im Jahr 1920 mehr als 8.000 Wohnungen und Gewerbeobjekte in Oldenburg. Turnusmäßig werden die Fassaden der Objekte saniert, die Balkone werden dabei natürlich ebenfalls instandgesetzt und an die Bedürfnisse der Mieter und den gestiegenen Standards angepasst.

Problemstellung

Die horizontalen Flächen von Balkonen sind der Bewitterung frei ausgesetzt. Hinzu kommen starke mechanische Belastungen. Durch Schäden am Belag folgte eine Schädigung der darunterliegenden Betonsubstanz. Die Balkone des Wohnblocks Frankfurter Straße wiesen diese Schäden auf und mussten dringend saniert werden.

Eingesetzte Produktsysteme / Größen

› **Betofix R4 EM [basic]**

Art. Nr. 1086



› **Epoxy SQ 100**

Art. Nr. 6079



› **QP Color**

Art. Nr. 6895



› **QP Top Plus**

Art. Nr. 6240



› **Articoflake**


Art. Nr. 6720



Impressionen



©



©



©

Referenz



Weitere Informationen finden Sie unter:

<https://www.remmers.com/de/referenceDetail/9039>