

Mehrfamilienhaus, München



©

Referenzkenndaten

- | | |
|--|--|
| ■ Baumaßnahme
Holzschutz - Fenster und Haustüren | ■ Verarbeiter |
| ■ Objektadresse
, 80637 München | ■ Besichtigung möglich?
Nein |
| ■ Datum / Fertigstellung
2021 | |

Beschreibung

Bei dem Münchener Mehrfamilienhaus wurden 2021 Renovierungsarbeiten an der Fassade in Auftrag gegeben. Unter anderem mussten Holzelemente wie Fenster und Türen aufbereitet werden.

Problemstellung

Die Holzfenster der unter Denkmalschutz stehenden Fassade wurden durch diverse Holzschutzmaßnahmen unter anderem vor Wittereinflüssen geschützt. Durch diese Maßnahme bleibt die Optik und Haptik der Holzfenster langfristig erhalten.

Eingesetzte Produktsysteme / Größen

› Induline DW-601 Aqua
Stopp

Art. Nr. 1725



› Induline ZW-425

Art. Nr. 7918



› Induline SW-900 VP 21308

Art. Nr. 3768



Impressionen



©



©



©



©



©

Weitere Informationen finden Sie unter:

<https://www.remmers.com/de/referenceDetail/36673>