

## Vierseithof, Issum



© Remmers Gruppe AG Remmers Gruppe AG

### Referenzkenndaten

- **Baumaßnahme**  
Fassadensanierung , Fassadensanierung - Ziegelstein , Schimmelpilzsanierung , Abdichtung - Restaurierung von Mauerwerk , Abdichtung
- **Objekttyp**  
Landwirtschaftliche Objekte , Einfamilien- / Zweifamilienhäuser
- **Objektadresse**  
, 47661 Issum
- **Datum / Fertigstellung**  
2020
- **Auftraggeber**  
Privater Bauherr
- **Planer**  
nme interior design / Dipl.-Ing. Mike Neubauer
- **Verarbeiter**  
Santec Farbkonzepte GmbH
- **Fachvertreter**  
Ingo Koch
- **Besichtigung möglich?**  
Nein

---

### Beschreibung

Am Rande der Gemeinde Issum liegt der Vierseithof auf einem 4800 m<sup>2</sup> großen Areal mitten in freier Natur. Viele Jahrzehnte diente das Gebäude als klassischer Bauernhof. Der neue Besitzer nutzt das Haus hauptsächlich als Wochenhaus. Daher ist eine große Anzahl an Gästezimmern sowie ein Konferenzraum geschaffen worden.

---

### Problemstellung

Die Ziegelfassaden an einigen Gebäude waren durch aufsteigende Feuchtigkeit und Schlagregen stark beschädigt. Teilweise waren auch Salzausblühungen sichtbar. Um die Gebäude als Wohnraum nutzen zu können, galt es die Wände vor Feuchtigkeit zu schützen. Außerdem wurde im Innenraum das PowerProtect-System verwendet, um Feuchtigkeit und Schimmelbildung langfristig vorzubeugen.

### Eingesetzte Produktsysteme / Größen

› **Power Protect P 25/P 40 [eco]**

Art. Nr. 0262



› **Salt IH**

Art. Nr. 0674



› **Kiesol C+**

Art. Nr. 0743



› **SP Prep**

Art. Nr. 0400



› **SP Levell**

Art. Nr. 0401




› **PP Fill**

Art. Nr. 0261



› **Tex 4/100**

Art. Nr. 3880



› **Color SL**

Art. Nr. 2991



› **Funcosil FC**


Art. Nr. 0711



Impressionen



©



©



©



©



©



©

---

Weitere Informationen finden Sie unter:

<https://www.remmers.com/de/referenceDetail/23616>