

## Vereinsgebäude T.J. Sokol, Lužice (CZ)



© Remmers CZ Remmers CZ

### Referenzkenndaten

- **Baumaßnahme**  
Abdichtung - Nachträglich mit Bodenkontakt ,  
Schimmelpilzsanierung
- **Objektyp**  
Historisch geschützte / historisch wertvolle  
Gebäude , Stadien / Arenen / Sportanlagen
- **Objektadresse**  
, Lužice
- **Datum / Fertigstellung**  
2021
- **Auftraggeber**  
Obec Lužice
- **Planer**  
Prost Hodonín
- **Verarbeiter**  
STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.
- **Besichtigung möglich?**  
Ja

---

### Beschreibung

Die Gründung des heutigen Sportvereins T. J. Sokol geht zurück auf das Jahr 1862. Zunächst als Turnverein ins Leben gerufen, konnten sich seine Mitglieder hier insbesondere in Kampfdisziplinen und den Grundlagen der Leichtathletik trainieren. Im Laufe der Jahre kamen immer mehr Aktivitäten dazu, sodass bereits 1932 ein eigenes Vereinsgebäude entstand, welches auch für soziale und kulturelle Veranstaltungen genutzt wurde.

---

### Problemstellung

Nach jahrzehntelanger Nutzung wurden Sanierungsarbeiten am Gebäude, den Sanitäreanlagen und den Umkleieräumen im Untergeschoss des Gebäudes notwendig. Dort waren an mehreren Stellen Schäden durch aufsteigende Feuchtigkeit aufgetreten. Für die Sanierung kam außen und innen ein mineralisches Abdichtungssystem zum Einsatz. Im Innenbereich erfolgte anschließend noch der Auftrag eines Sanierputzes gegen die hohe Salzbelastung durch Feuchtigkeit.

### Eingesetzte Produktsysteme / Größen

› **WP Sulfatex**

Art. Nr. 0430



› **WP DS Levell**

Art. Nr. 0426



› **MB 2K**

Art. Nr. 3014



› **SP Top Q2**

Art. Nr. 0408



› **SP Top White**

Art. Nr. 0402



› **SP Levell**

Art. Nr. 0401



› **SP Prep**

Art. Nr. 0400



› **Kiesol C+**

Art. Nr. 0743



Impressionen



©



©



©



©

---

Weitere Informationen finden Sie unter:

<https://www.remmers.com/de/referenceDetail/37824>