

Bridlington Town Hall, Bridlington (UK)



© Remmers Gruppe AG Remmers Gruppe AG

Referenzkenndaten

- **Baumaßnahme**
Fassadensanierung , Fassadensanierung -
Ziegelstein
- **Objekttyp**
Büro- und Verwaltungsgebäude , Rathäuser
- **Objektadresse**
, Bridlington
- **Datum / Fertigstellung**
2021
- **Auftraggeber**
Houlton
- **Planer**
East Riding Yorkshire Council
- **Verarbeiter**
Frescrete
- **Besichtigung möglich?**
Ja

Beschreibung

Die Stadt Bridlington befindet sich im Nordosten Englands. Die Fassade des Rathauses wies eine Vielzahl von witterungsbedingten Mängeln und Schäden auf, weshalb Restaurierungsarbeiten vorgenommen werden mussten.

Problemstellung

Am Rathaus der Stadt Bridlington mussten Ausbesserungsarbeiten an der Fassade vorgenommen werden. Aufgrund von Witterungseinflüssen wies das Gemäuer unter anderem Risse und eingedrungenes Wasser auf. Eine Besonderheit der Fassade ist ein eingesetzter Feuerstein. Bei den Arbeiten am Gebäude galt es ein einheitliches Farbbild herzustellen. Mittels einer Auswahl an Produkten aus dem Hause Remmers konnten sowohl Beschaffenheit, als auch Farbe der Gebäudefassade restauriert werden.

Eingesetzte Produktsysteme / Größen

› **Betofix R2**
Art. Nr. 1093



› **Betofix R4**
Art. Nr. 1096



› **S-Protect M**
Art. Nr. 0919



› **ZM HF [basic]**
Art. Nr. 0220



› **RM (*Standardfarbtöne:
Achtung! Nur solange
Vorrat reicht!)**
Art. Nr. 0750



› **FM MG**
Art. Nr. 1048



› **FM NB [basic]**
Art. Nr. 1027



› **Funcosil C 40**
Art. Nr. 0704



› **Funcosil SNL**
Art. Nr. 0602



› **BFA**
Art. Nr. 0673



Impressionen



©



©



©

Weitere Informationen finden Sie unter:

<https://www.remmers.com/de/referenceDetail/29649>