

Alte Nationalgalerie, Berlin



© Stephan Falk Stephan Falk

Referenzkenndaten

- **Baumaßnahme**
Fassadensanierung
- **Besichtigung möglich?**
Ja
- **Objekttyp**
Historisch geschützte / historisch wertvolle
Gebäude , Schulen / Kindergärten /
Universitäten / Museen
- **Objektadresse**
, 10178 Berlin

Beschreibung

Die Alte Nationalgalerie gehört zum Bauensemble der Museumsinsel im Stadtteil Berlin-Mitte. Errichtet wurde die Galerie in den Jahren von 1866 bis 1876. Heute ist sie Teil des UNESCO Weltkulturerbes und Ausstellungsort einer der bedeutendsten deutschen Kunstsammlung des 19. Jahrhunderts.

Problemstellung

Die Neuverfugung der Museumsfassade erfolgte durch einen spezifisch für historische Mauerwerke rezipierten Fugenmörtel. Anschließend wurde ein mineralischer Restauriermörtel zur Steinerfüllung und ein lösemittelfreier Steinfestiger auf Kieselsäureester-Basis auf verwitterten oder aufgelockerten Oberflächen appliziert. Abschließend folgte eine Graffiti-Schutz-Imprägnierung, um die Optik der restaurierten alten Nationalgalerie langfristig zu erhalten.

Eingesetzte Produktsysteme / Größen

› **FM Historic**

Art. Nr. 0573



› **RM (*Standardfarbtöne:
Achtung! Nur solange
Vorrat reicht!)**

Art. Nr. 0750



› **KSE OH**

Art. Nr. 0645



› **Graffiti-Protect**


Art. Nr. 0685



Impressionen



©



©

Weitere Informationen finden Sie unter:

<https://www.remmers.com/de/referenceDetail/39116>