

Wo#odkowicz Palast, Krakau (PL)



©

Referenzkenndaten

- **Baumaßnahme**
Fassadensanierung - Ziegelstein
- **Besichtigung möglich?**
Ja
- **Objektyp**
Historisch geschützte / historisch wertvolle Gebäude
- **Objektadresse**
, Krakau
- **Datum / Fertigstellung**
2018

Beschreibung

Der Wo#odkowicz Palast wurde zwischen 1829 und 1834 als Unterkunft für Universitätsprofessoren der Stadt erbaut. Heutzutage beherbergt der Ostflügel des Palast im Zentrum von Krakau das städtische Postamt. Die restliche Fläche ist zur kommerziellen Nutzung saniert worden.

Problemstellung

Der Fokus der Sanierung des Palastes lag auf der Wiederherstellung des originalgetreuen Erscheinungsbildes. Um die ursprüngliche Optik der Fassade wieder herzustellen und langfristig zu erhalten wurden zunächst lockere und bröckelnde Fassadenelemente mit Hilfe eines Steinfestigers auf Kieseleseter-Basis verfestigt. Nach dem Aushärten wurden Fehlstellen und Hohlräume an der Verzierungen mittels eines mineralischen Steinergänzungsmörtels ergänzt. Für die Farbgebung und zum Schutz der Fassade wurde eine wasserabweisende Siliconharzfarbe aufgetragen.

Eingesetzte Produktsysteme / Größen

› **Kiesol C+**

Art. Nr. 0743



› **KSE 100**

Art. Nr. 0719



› **KSE 300**

Art. Nr. 0720



› **RM (*Standardfarbtöne:
Achtung! Nur solange
Vorrat reicht!)**

Art. Nr. 0750



› **RM ZF**

Art. Nr. 0585



› **Color LA**

Art. Nr. 6400



› **Color LA Historic**

Art. Nr. 6476



Impressionen



©



©



©

Weitere Informationen finden Sie unter:

<https://www.remmers.com/de/referenceDetail/40198>