Zamoyski-Palast, Warschau (PL)



©

Referenzkenndaten

- **Baumaßnahme**
  Fassadensanierung - Leisten
- **Objekttyp**
  Historisch geschützte / historisch wertvolle Gebäude
- **Objektadresse**
  , Warschau
- **Datum / Fertigstellung**
  2019
- **Besichtigung möglich?**
  Ja

Beschreibung

Der Palast von Konstantin Zamoyski wurde von 1875 bis 1877 im Innenstadtdistrikt von Warschau erbaut. Das Gebäude im Neorenaissance-Stil – steht seit 1967 im nationalen Denkmalregister von Polen – beherbergt inzwischen den polnischen Architektenverband, eine Galerie und einen Gastronomiebetrieb.

Problemstellung

Im Rahmen der Sanierung war eine umfangreiche Revitalisierung der Fassade verlangt. Aus diesem Grund wurden die Flächen im Außenbereich zunächst mit einer Paste für mineralische Baustoffe gereinigt und anschließend mit einem Spezialreiniger zur Bekämpfung von Algen, Pilzen und Sporen desinfiziert. Daran anschließend wurden schadhafte Stellen an der Ziegelabdeckung und den Sandsteindetails mit einem mineralischen Steinergänzungsmörtel ausgebessert.

Eingesetzte Produktsysteme / Größen

› Clean FP

Art. Nr. 0666



› Grünbelag-Entferner

Art. Nr. 0676



› RM (*Standardfarbtöne: Achtung! Nur solange Vorrat reicht!)

Art. Nr. 0750



› Fill RZ Historic

Art. Nr. 0564



Impressionen



©



©



©

Weitere Informationen finden Sie unter:

https://www.remmers.com/de/referenceDetail/40200