

# Rotes Rathaus, Berlin



© Stephan Falk Stephan Falk

## Referenzkenndaten

- **Baumaßnahme**  
Fassadensanierung
- **Besichtigung möglich?**  
Ja
- **Objekttyp**  
Historisch geschützte / historisch wertvolle  
Gebäude , Rathäuser
- **Objektadresse**  
, 10178 Berlin

---

## Beschreibung

Das Rote Rathaus wurde von 1861 - 1869 im Stil der norditalienischen Hochrenaissance erbaut. Von 1870 bis zur Teilung Berlins 1945 war es das Berliner Regierungszentrum. Seit der Wiedervereinigung dient es als Sitz der regierenden Bürgermeisterin bzw. des regierenden Bürgermeisters sowie des Berliner Senats. Nahe des Alexanderplatzes gelegen, verdankt das Gebäude seinen Namen seiner auffälligen roten Ziegelsteinfassade. Unter anderem deswegen gilt es als eines der Wahrzeichen der Bundeshauptstadt.

---

## Problemstellung

Um die Fassade und das in Terrakottatechnik reliefgeschmückte Hauptportal des Rathauses instand zu halten bedarf es einer gründlichen Fassadenpflege. Im Rahmen von Restaurierungsarbeiten der Gebäudefront inklusive des Portals wurden zunächst Fehlstellen an der Fassade mit einem Restauriermörtel ausgebessert. Im Anschluss erfolgten auch Maßnahmen zur Steinfestigung und Fugeninstandsetzung.

---

## Eingesetzte Produktsysteme / Größen

### › KSE OH

Art. Nr. 0645



### › RM (\*Standardfarbtöne: Achtung! Nur solange Vorrat reicht!)

Art. Nr. 0750



### › Funcosil SNL

Art. Nr. 0602



### › FM Historic

Art. Nr. 0573




Impressionen



©



©



©

---

Weitere Informationen finden Sie unter:

<https://www.remmers.com/de/referenceDetail/38848>