Bahnhof, Puszczykowo (PL)



© Remmers Gruppe AG Remmers Gruppe AG

Referenzkenndaten

- **Baumaßnahme**
  Holzschutz - Holzhäuser / Holzfassaden , Fassadensanierung - Ziegelstein , Holzschutz
- **Objekttyp**
  Historisch geschützte / historisch wertvolle Gebäude , Bahnhöfe
- **Objektadresse**
  , 62-040 Puszczykowo
- **Datum / Fertigstellung**
  2019
- **Auftraggeber**
  Katarzyna & Zbigniew Bekasiak
- **Verarbeiter**
  Grupa Ecco Sp. z o.o.
- **Besichtigung möglich?**
  Nein

Beschreibung

Der Bahnhof in Puszczykowo ist einer der wenigen hölzernen Bahnhöfe in Polen. Das Bahnhofsgebäude wurde 1904 erbaut und steht seit 1983 unter Denkmalschutz. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts war der Verkehr so hoch, dass die Züge fast alle 10 Minuten fuhren. Deshalb befindet sich das Restaurant Lokomotywa auch am Bahnhof. Das Restaurantgebäude wurde 1910 mit großen Fenstern und einem Keller auf der Rückseite erbaut. Die Stationsuhr ist ein sehr charakteristisches Element.

Problemstellung

Auf dem Holz befand sich die Farbe von vielen Anstrichen, die zunächst entfernt werden mussten. Anschließend galt es, das Holz vor Bläue, Fäulnis und Insekten zu schützen. Zudem folgte ein Anstrich mit Isoliergrund, um die Holzinhaltsstoffe aufzunehmen und anschließend die farbige Schlussbeschichtung, die das Holz vor Witterungseinflüssen schützt. Da der Bahnhof unter Denkmalschutz steht, wurde auch architektonischen Details große Aufmerksamkeit geschenkt. Die Ziegelfassade am Sockel des Gebäudes wurde vor starken Regenfällen geschützt und so neue Verschmutzungen verringert.

Eingesetzte Produktsysteme / Größen

› IG-10-Imprägniergrund IT
Art. Nr. 7144



› Isoliergrund
Art. Nr. 3440



› Rofalin Acryl
Art. Nr. 2330



› Funcosil SNL
Art. Nr. 0602



Impressionen



©



©



©



©



©



©



©




©



©



©



©

Weitere Informationen finden Sie unter:

https://www.remmers.com/de/referenceDetail/13250