Theater am Tanzbrunnen, Köln



© Remmers Gruppe AG Remmers Gruppe AG

Referenzkenndaten

- **Baumaßnahme**
  Holzschutz - Wohnräume / Innenausbau , Bodenschutz , Holzschutz
- **Objekttyp**
  Sonstige Gebäude , Sonstige öffentliche Gebäude
- **Fläche**
  940 m²
- **Objektadresse**
  , 50679 Köln
- **Datum / Fertigstellung**
  2014
- **Auftraggeber**
  Köln Kongress
- **Verarbeiter**
  Objekt Parkett Hannover GmbH
- **Fachvertreter**
  Jörg Schellworth
- **Besichtigung möglich?**
  Nein

Beschreibung

Das Theater am Tanzbrunnen in Köln befindet sich auf dem 30.000 m² großen Kultur- und Freizeitpark-Areal des Tanzbrunnen. Das gesamte Areal mit der Open-Air-Bühne ist bereits 1928 entstanden. Charakteristisch für die Bühne ist vor allem das Sternwellenzelt.Das direkt angrenzende Theater am Tanzbrunnen wurde hingegen erst 1994 erbaut und lässt sich als multifunktionale Indoor-Bühne nutzen. Je nach Anordnung der Bestuhlung haben knapp 1.100 Personen darin Platz. Auf dem gesamten Areal finden Open-Air-Veranstaltungen mit bis zu 12.500 Personen statt.

Problemstellung

Der Holzboden des Theaters am Tanzbrunnen ist durch die Vielzahl an Besuchern einer hohen mechanischen Belastung ausgesetzt. Er sollte daher kratzfest und abriebfest sein. Außerdem ist die Rutschhemmung ein wichtiger Aspekt zur Unfallverhütung. Des Weiteren sollte er leicht zu reinigen sein. Durch eine Chemikalienbeständigkeit ist die Verwendung herkömmlicher Reinigungsmittel problemlos möglich. Trotz der hohen Anforderungen an den Boden, sollte der natürlichen Optik des Holzbodens kein Abbruch getan werden.

Eingesetzte Produktsysteme / Größen


› **HWS-112-Hartwachs-Siegel**
Art. Nr. 1826



Impressionen



©



©



©



©



©



©



©

Weitere Informationen finden Sie unter:

https://www.remmers.com/de/referenceDetail/12865